

Booth Mask Stick

Лепкаво защитно покритие за бояджийски камери

Описание:

Booth Mask Stick е защитно покритие на водна основа за стените на бояджийската камера, което да предпазва от изцапване с боя. Booth Mask Stick е безопасен за употреба на всякакви видове повърхности. Booth Mask Stick образува сух защитен филм, който лесно се измива с вода и понеже е безцветен, не се отразява на осветлението в камерата. Подобрявате качеството си на работа и намалявате необходимостта от пребоядисване на камерата. Можете да използвате Booth Mask Stick за да предпазите и работните си места /плот/ и оборудване от пръски и капки боя.

Данни за продукта:

Форма	течна
Цвят:	прозрачен
Аромат:	не характерен
Опаковка:	кутия
Съдържание:	5, 20 или 25 литра
Съдържанието е:	защитено от замръзване
Съхранение:	2 години
Покривност:	1 л за 15 м ²

Инструкции:

Нанасяне:

С бояджийски пистолет:

- Почистете или пребоядисайте стените на бояджийската камера за да постигнете оптималното осветление. Повърхността трябва да е напълно изсъхнала
- Напълнете казанчето на пистолета (дюза 1,9 – 2,2 мм) с Booth Mask Stick и нагласете налягането спрямо изискванията на оборудването (вж.по-долу) Нагласете температурата в камерата на 21°C.
- Нанесете един слой върху всички повърхности на камерата, включително стъкла и осветителни тела. Не допускайте да протича, капе или образува мехурчета. Оставете да съхне (приблизително за около 20 минути); след това нанесете още един слой. След като изсъхне и втория слой, нанесете трети слой на местата, където се зацапва най-много. След изсъхване на трите слоя, камерата е напълно защитена.

С четка:

- Нагласете температурата в камерата на 21°C

- Нанесете тънък слой, за да избегнете стичане или капки.

С валяк:

- Нагласете температурата в камерата на 21°C
- Достатъчно е само едно покритие

***Забележка:** Преди да нанесете Booth Mask Stick на прясно боядисани повърхности, уверете се, че са напълно изсъхнали. Два цикъла на сушене от по 40 минути при температура от 65°C ще бъдат достатъчни за пълното изсушаване.*

Отстраняване:

- Оставете камерата да се охлади до 21°C.
- **ИЗКЛЮЧЕТЕ ВСИЧКИ ЛАМПИ И ВЕНТИЛАЦИЯТА В КАМЕРАТА**
- Напръскайте стените с вода с помощта на маркуч или струя под налягане. Оставете водата да попие за около 5 минути
- С четка изтрийте областите, които са най-зацапани. На някои места може да се наложи да разчупите по-дебелите натрупани слоеве от боя за да може водата да попие добре. Изплакнете/отмийте остатъците с маркуч или струя под налягане.
- С въздух под налягане отстранете водата от стъклените повърхности и лампите. Оставете камерата да изсъхне. Отстранете водата от пода с парцал или гъба. Всички повърхности трябва да са сухи преди да нанесете нов слой Booth Mask Stick.
- ***Забележка:*** При камери, в които се сушат автомобили и където температурите обикновено са м/у 50-80°C се налага по-честа подмяна на Booth Mask Stick. Покритието остава ефективно до 50 работни часа при ниски температури на сушене и се налага да бъде освежавано на всеки 2-4 седмици

Препоръчителна настройка на оборудването:

НАЛЯГАНЕ В КАЗАНЧЕТО: Не обръщайте внимание на написаното на казанчето. Обема на течността се определя най-добре при затваряне на клапата за налягане на въздуха и настройване на налягането в казанчето до положение, в което струята Booth Mask Stick, която излиза от дюзата не достигне дължина около 90 см. По време на нанасянето на продукта, налягането на въздуха трябва да бъде 2,7 бара. HVLP – налягане 2,7 – 3,1 бара. Безвъздушен пистолет: Препоръчителен размер на отвора на дюзата 0,13 с 90-градусов вентилатор. Във всички случаи разстоянието от пистолета до повърхността трябва да бъде 30 сантиметра.

Данни за безопасност:

Моля обръщайте се към дистрибуторите си за информация относно безопасността на продукта.

Важно: Настоящата техническа информация трябва да се приема само като представителна или обща и не трябва да се използва като спецификация.